






ボックスカルバートの解析の事例です。
最高温度の分布



最小ひび割れ指数の分布と推移



誘発目地により、ひび割れ指数が改善されます。

